



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01

PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.

29807-144

PRÜFdatum

03.08.2026

GEPRÜFT DURCH

L. Neumann

STANDORT

Gronau

02

FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE

Opel Crossland

FIN / FAHRGESTELLNUMMER

W0V7D9ED6R4181295

ERSTZULASSUNG

24.07.2024

KENNZEICHEN

GY-493-KN

KILOMETERSTAND

11.362

FARBE / FARBCODE

Silber

KRAFTSTOFF / ANTRIEB

Benzin

BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER

144

LIEFERANT / HERKUNFT

Frankreich

AUFTRAG / REFERENZ

DATUM LETZTER SERVICE

k.A.

KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

k.A.

03

DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

2

☐ Ladekabel

- ☐ Not- / Reserverad
- ☒ Bordwerkzeug
- ☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

☒ Freigegeben

☐ Prüfbedarf

☐ Gesperrt / nicht bewegen


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Licht geeignet | ☒ Oberfläche trocken | ☒ Fahrzeug sauber |
| ☒ Übersichtsfotos erstellt | ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert | |



ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	

06

REIFEN- UND FELGENDATEN



Sommerreifen



Winterreifen



Ganzjahresreifen



Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Ganzjahresreifen	2124
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Ganzjahresreifen	2124
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0624
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0624

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	5,8	5,7	5,5		
Vorne rechts	5,5	5,5	5,2		
Hinten links	6,8	6,8	5,3		
Hinten rechts	7,1	6,8	5,5		

REIFENBEWERTUNG



Unauffällig



Ungleichmäßiger Verschleiß



Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	101	103	88	
Kotflügel vorn links	94	71	91	
Kotflügel vorn rechts	89	101	79	
Tür vorn links	91	93	95	
Tür vorn rechts	99	97	100	
Tür hinten links	101	95	102	
Tür hinten rechts	94	97	94	
Seitenteil hinten links	105	115	109	
Seitenteil hinten rechts	108	104	101	
Dach	117	113	95	
Dachholm links	107	113	111	
Dachholm rechts	107	118	102	
Heckklappe	78	89		
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS



Unauffällig



Hinweis auf Nachlackierung



Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG



Ohne weiteren Befund



Werkstattprüfung



Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 1-4



Übersicht Felge vorne links



Schaden Felge vorne link



Übersicht Tür vorne links



Schaden Tür vorne links



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 5-8



Übersicht Stoßstange hinten



Schaden Stoßstange hinten



Schaden Stoßstange hinten



Übersicht Felge hinten rechts



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 9-12



Schaden Felge hinten rechts



Schaden Felge hinten rechts



Übersicht Tür vorne rechts



Schaden Tür hinten rechts



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 13-16



Übersicht Felge vorne rechts



Schaden Felge vorne rechts



Übersicht Motorhaube



Delle Motorhaube vorne