



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29838-122	03.08.2026	L. Neumann	Gronau

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7D9ED2R4205351
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
08.10.2024	GZ-631-PY
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
14.892	Silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	122
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

- 2
- ☐ Ladekabel
- ☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug
- ☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

- ☐ Freigegeben ☐ Prüfbedarf ☐ Gesperrt / nicht bewegen


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- ☒ Licht geeignet
 ☒ Oberfläche trocken
 ☒ Fahrzeug sauber
☒ Übersichtsfotos erstellt
 ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert



ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Tür vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Tür hinten rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Dachholm rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	

06 REIFEN- UND FELGENDATEN

☒ Sommerreifen
 ☐ Winterreifen
 ☐ Ganzjahresreifen
 ☐ Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0924
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0924
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0924
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0924

07 PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	5,9	6,6	5,5		
Vorne rechts	6,3	6,0	5,2		
Hinten links	7,0	7,2	5,4		
Hinten rechts	7,0	6,9	5,5		

REIFENBEWERTUNG

☒ Unauffällig
 ☐ Ungleichmäßiger Verschleiß
 ☐ Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM) ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08 LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	123	104	102	
Kotflügel vorn links	90	95	93	
Kotflügel vorn rechts	107	93	87	
Tür vorn links	92	100	102	
Tür vorn rechts	91	95	93	
Tür hinten links	100	101	103	
Tür hinten rechts	104	99	99	
Seitenteil hinten links	115	110	103	
Seitenteil hinten rechts	109	103	101	
Dach	106	123	110	
Dachholm links	92	111	122	
Dachholm rechts	105	118	121	
Heckklappe	93	94	115	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS

☒ Unauffällig

☐ Hinweis auf Nachlackierung

☐ Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09 ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG

☐ Ohne weiteren Befund

☐ Werkstattprüfung

☐ Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 1-4



Übersicht Felge vorne links



Kratzer Felge vorne links



Kratzer Felge vorne links



Übersicht Tür vorne links



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 5-8



Beule Tür vorne links



Übersicht Tür hinten links



Beule Tür hinten links



Übersicht Felge hinten links



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 9-12



Kratzer Felge hinten links



Kratzer Felge hinten links



Übersicht Stoßstange hinten



Schaden Stoßstange hinten



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 13-16



Schaden Stoßstange hinten



Übersicht Felge hinten rechts



Kratzer Felge hinten rechts



Kratzer Felge hinten rechts



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 17-20



Übersicht Tür vorne rechts



Schaden Türleiste vorne rechts



Übersicht Felge vorne rechts



Kratzer Felge vorne rechts



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 21-24



Übersicht Dachholm rechts



Delle Dachholm rechts